

Sapin gracieux / amabilis	Abies amabilis	5,9
Sapin baumier	Abies balsamea	5,4
Sapin subalpin	Abies lasiocarpa	6,0
Erable rouge	Acer rubrum	4,9 > 6,0
Erable argenté	Acer saccharinum	6,4
Aulne rouge / de l'Orégon	Alnus rubra	5,9
Okoumé	Aucournea klaineana	4,2 > 5,2
Bouleau gris (à feuille de peuplier)	Betula populifolia	5,1
Charme	Carpinus betulus	5,2
Châtaigner	Castanea sativa	3,4 > 3,7
Iroko, kambala	Chloropora excelsa	5,4 > 7,3
Hêtre à grandes feuilles (hêtre américain)	Fagus grandifolia	5,5 > 6,2
Hêtre commun/européen	Fagus sylvatica	3,9 > 7,2
Frêne blanc / d'Amérique	Fraxinus americana	5,4 > 6,0
Frêne commun	Fraxinus excelsior	5,8
Frêne noir	Fraxinus nigra	5,5
Noyer commun	Juglans regia	4,4 > 5,2
Acajou Grand Bassam	Khaya ivorensis	6,5
Acajou	Khaya spp.	4,5 > 6,7
Mélèze commun/d=Europe	Larix decidua	4,0 > 5,7
Epicea commun	Picea abies	4,0 > 5,3
Pin maritime	Pinus pinaster	3,8
Pin rouge	Pinus resinosa	5,2 > 6,0
Pin sylvestre	Pinus sylvestris	4,3 > 5,1
Peuplier à grandes dents	Populus grandidentata	5,8
Peuplier faux-tremble	Populus tremuloides	5,4
Douglas vert	Pseudotsuga menziesii	3,1 > 6,1
Chêne blanc (d'Amérique)	Quercus alba	3,8 > 4,1
Chêne rouvre	Quercus petraea	3,9
Chêne pédonculé	Quercus robur	3,3 > 3,9
Chêne rouge (d'Amérique)	Quercus rubra	3,8 > 4,2
Robinier faux acacia	Robinia pseudoacacia	5,3
Teck	Tectona grandis	4,5 > 5,5
Tilleul d'Amérique	Tilia americana	4,6 > 6,4
Orme blanc d'Amérique	Ulmus americana	6,0 > 7,6
Orme champêtre	Ulmus procera	6,8

Le contact de la galvanisation à chaud avec des produits acides peut entraîner une corrosion plus rapide du traitement de surface. La plage de pH la plus favorable se situe entre 5 et 13. L'acidité naturelle (acide tanique, acide acétique) de certaines essences est en dehors de cette plage

Indispensable pour bien concevoir vos pièces !
Demandez notre mémento à votre interlocuteur technique.

