





La pièce à galvaniser est présentée dans le bain de zinc inclinée pour qu'elle se remplisse de zinc intégralement.



La dernière partie à être immergée est celle dotée du trou d'évent. Il assure ainsi son rôle en laissant intégralement évacuer l'air contenu dans la pièce.



Indispensable pour bien concevoir vos pièces !
Demandez notre mémento à votre interlocuteur technique.

